

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-skrawajaca-do-wiertla-taf-15-17-5-mm-gpmt060204-u1-up20m-p-20318.html>



## Płytką skrawającą do wiertła TAF Ø15 - Ø17,5 mm GPMT060204-U1 UP20M

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>50,00 zł</b>                     |
| Cena netto            | <b>40,65 zł</b>                     |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                 |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>    |
| Numer katalogowy      | <b>GPMT060204-U1 UP20M</b>          |
| Producent             | <b>Mitsubishi Materials</b>         |
| Średnica wiertła      | <b>plytka do wiertła składanego</b> |
| Rodzaj wiertła        | <b>składane, płytkowe</b>           |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo</b>                 |
| Opakowanie            | <b>Zbiorcze</b>                     |


### Opis produktu

**MITSUBISHI Płytką skrawającą do wiertła TAF Ø15 - Ø17,5 mm GPMT060204-U1 UP20M.**

#### Charakterystyka produktu:

- Oznaczenie: GPMT,
- Typ łamacza wióra: U1,
- Płytki do zastosowania w wiertłach składanych o średnicy Ø15-Ø17,5 mm.

#### Dane techniczne:



**ZOBACZ ZALECENIA DOBORU PŁYTEK WG ŁAMACZA I GATUNKU WĘGLIKA**

| PŁYTY       |             |             |         |       |             |             |             |         |       |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| Wymiary     | Symbol      | Opis        | Grubość | Waga  | Wymiary     | Symbol      | Opis        | Grubość | Waga  |
| 100x100x1   | 100-100-1   | 100x100x1   | 1       | 1,2   | 100x100x1   | 100-100-1   | 100x100x1   | 1       | 1,2   |
| 100x100x2   | 100-100-2   | 100x100x2   | 2       | 2,4   | 100x100x2   | 100-100-2   | 100x100x2   | 2       | 2,4   |
| 100x100x3   | 100-100-3   | 100x100x3   | 3       | 3,6   | 100x100x3   | 100-100-3   | 100x100x3   | 3       | 3,6   |
| 100x100x4   | 100-100-4   | 100x100x4   | 4       | 4,8   | 100x100x4   | 100-100-4   | 100x100x4   | 4       | 4,8   |
| 100x100x5   | 100-100-5   | 100x100x5   | 5       | 6,0   | 100x100x5   | 100-100-5   | 100x100x5   | 5       | 6,0   |
| 100x100x6   | 100-100-6   | 100x100x6   | 6       | 7,2   | 100x100x6   | 100-100-6   | 100x100x6   | 6       | 7,2   |
| 100x100x8   | 100-100-8   | 100x100x8   | 8       | 9,6   | 100x100x8   | 100-100-8   | 100x100x8   | 8       | 9,6   |
| 100x100x10  | 100-100-10  | 100x100x10  | 10      | 12,0  | 100x100x10  | 100-100-10  | 100x100x10  | 10      | 12,0  |
| 100x100x12  | 100-100-12  | 100x100x12  | 12      | 14,4  | 100x100x12  | 100-100-12  | 100x100x12  | 12      | 14,4  |
| 100x100x15  | 100-100-15  | 100x100x15  | 15      | 18,0  | 100x100x15  | 100-100-15  | 100x100x15  | 15      | 18,0  |
| 100x100x20  | 100-100-20  | 100x100x20  | 20      | 24,0  | 100x100x20  | 100-100-20  | 100x100x20  | 20      | 24,0  |
| 100x100x25  | 100-100-25  | 100x100x25  | 25      | 30,0  | 100x100x25  | 100-100-25  | 100x100x25  | 25      | 30,0  |
| 100x100x30  | 100-100-30  | 100x100x30  | 30      | 36,0  | 100x100x30  | 100-100-30  | 100x100x30  | 30      | 36,0  |
| 100x100x40  | 100-100-40  | 100x100x40  | 40      | 48,0  | 100x100x40  | 100-100-40  | 100x100x40  | 40      | 48,0  |
| 100x100x50  | 100-100-50  | 100x100x50  | 50      | 60,0  | 100x100x50  | 100-100-50  | 100x100x50  | 50      | 60,0  |
| 100x100x60  | 100-100-60  | 100x100x60  | 60      | 72,0  | 100x100x60  | 100-100-60  | 100x100x60  | 60      | 72,0  |
| 100x100x80  | 100-100-80  | 100x100x80  | 80      | 96,0  | 100x100x80  | 100-100-80  | 100x100x80  | 80      | 96,0  |
| 100x100x100 | 100-100-100 | 100x100x100 | 100     | 120,0 | 100x100x100 | 100-100-100 | 100x100x100 | 100     | 120,0 |

# ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA:

| WIERCENIE WIERTEL I PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI |             |             |         |       |             |             |             |         |       |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| TAFS, TAFM, TAFL                             |             |             |         |       |             |             |             |         |       |
| Wymiary                                      | Symbol      | Opis        | Grubość | Waga  | Wymiary     | Symbol      | Opis        | Grubość | Waga  |
| 100x100x1                                    | 100-100-1   | 100x100x1   | 1       | 1,2   | 100x100x1   | 100-100-1   | 100x100x1   | 1       | 1,2   |
| 100x100x2                                    | 100-100-2   | 100x100x2   | 2       | 2,4   | 100x100x2   | 100-100-2   | 100x100x2   | 2       | 2,4   |
| 100x100x3                                    | 100-100-3   | 100x100x3   | 3       | 3,6   | 100x100x3   | 100-100-3   | 100x100x3   | 3       | 3,6   |
| 100x100x4                                    | 100-100-4   | 100x100x4   | 4       | 4,8   | 100x100x4   | 100-100-4   | 100x100x4   | 4       | 4,8   |
| 100x100x5                                    | 100-100-5   | 100x100x5   | 5       | 6,0   | 100x100x5   | 100-100-5   | 100x100x5   | 5       | 6,0   |
| 100x100x6                                    | 100-100-6   | 100x100x6   | 6       | 7,2   | 100x100x6   | 100-100-6   | 100x100x6   | 6       | 7,2   |
| 100x100x8                                    | 100-100-8   | 100x100x8   | 8       | 9,6   | 100x100x8   | 100-100-8   | 100x100x8   | 8       | 9,6   |
| 100x100x10                                   | 100-100-10  | 100x100x10  | 10      | 12,0  | 100x100x10  | 100-100-10  | 100x100x10  | 10      | 12,0  |
| 100x100x12                                   | 100-100-12  | 100x100x12  | 12      | 14,4  | 100x100x12  | 100-100-12  | 100x100x12  | 12      | 14,4  |
| 100x100x15                                   | 100-100-15  | 100x100x15  | 15      | 18,0  | 100x100x15  | 100-100-15  | 100x100x15  | 15      | 18,0  |
| 100x100x20                                   | 100-100-20  | 100x100x20  | 20      | 24,0  | 100x100x20  | 100-100-20  | 100x100x20  | 20      | 24,0  |
| 100x100x25                                   | 100-100-25  | 100x100x25  | 25      | 30,0  | 100x100x25  | 100-100-25  | 100x100x25  | 25      | 30,0  |
| 100x100x30                                   | 100-100-30  | 100x100x30  | 30      | 36,0  | 100x100x30  | 100-100-30  | 100x100x30  | 30      | 36,0  |
| 100x100x40                                   | 100-100-40  | 100x100x40  | 40      | 48,0  | 100x100x40  | 100-100-40  | 100x100x40  | 40      | 48,0  |
| 100x100x50                                   | 100-100-50  | 100x100x50  | 50      | 60,0  | 100x100x50  | 100-100-50  | 100x100x50  | 50      | 60,0  |
| 100x100x60                                   | 100-100-60  | 100x100x60  | 60      | 72,0  | 100x100x60  | 100-100-60  | 100x100x60  | 60      | 72,0  |
| 100x100x80                                   | 100-100-80  | 100x100x80  | 80      | 96,0  | 100x100x80  | 100-100-80  | 100x100x80  | 80      | 96,0  |
| 100x100x100                                  | 100-100-100 | 100x100x100 | 100     | 120,0 | 100x100x100 | 100-100-100 | 100x100x100 | 100     | 120,0 |