

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-naprawczy-do-gwintow-sondy-lambda-m18-x-1-5-10e-hextap-ls-lsn-v-coil-p-165350.html>



Zestaw naprawczy do gwintów sondy lambda M18 x 1,5 10E HexTap LS / LSN V-COIL

Cena brutto	367,00 zł
Cena netto	298,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	VOE19102
Kod producenta	19102
Kod EAN	4022835191025
Producent	VOELKEL
Rozmiar / typ gwintu	M18x1.5
Rodzaj narzędzia	zestaw naprawy gwintów

Opis produktu

Zestaw naprawczy do gwintów sondy lambda M18 x 1,5 10E HexTap LS / LSN V-COIL

Charakterystyka produktu

- Zestaw naprawczy do prostej i szybkiej naprawy uszkodzonych gwintów sondy lambda V-Coil.
- Wyższa nośność po naprawie dzięki lepszym właściwościom gwintu.
- Wkładkę należy wkręcać zgodnie ze zwojem gwintu pod lekkim naciskiem.
- Nie należy obracać w kierunku przeciwnym do kierunku wkręcania, gdyż może dojść do zerwania czopu.
- Dzięki wąskim i dokładnym tolerancjom oraz procesowi formowania po zakończeniu tych operacji powstaje gwint, który często jest lepszy i mocniejszy niż gwint oryginalny.
- **Zastosowanie:** W przemyśle motoryzacyjnym, naprawianie uszkodzonych lub zużytych gwintów, ponowne wykorzystanie wybrakowanego produktu, dla nowych stabilnych i trwałych gwintów wewnętrznych HexTap LS i LSN
- **Dostarczane:** W poręcznej kasetce z tworzywa sztucznego.
- Z wkładkami gwintowymi LS wykonanymi z INCONEL X750 i / lub pełnymi wkładkami gwintowymi LS ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

- Rozmiar: 10E

Standardowe wyposażenie

- 1x Gwintownik HexTap LS, Multi-Drive, HSS-G, M 20 x 1,5
- 1x Gwintownik HexTap LSN, Multi-Drive, HSS-G, M 18 x 1,5
- 10x Wkładki gwintowe LS wykonane z INCONEL X750 M 18x1,5